

ATTIVITA' DI RILEVAMENTO


Attività svolta presso il Laboratorio di Fotogrammetria dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia dal 1980 al 1991

ora Centro Interdipartimentale di Rilievo e Cartografia ed Elaborazione dati – CIRCE

C23 – PORTALE CENTRALE DELLA BASILICA DI SAN MARCO A VENEZIA



ATTIVITA' DI RILEVAMENTO



Restituzione al tratto del Portale Centrale - originale in scala 1:25. La restituzione fotogrammetrica è stata integrato anche da una serie di raddrizzamenti delle parti scolpite lungo le arcate.